

# Технологическая карта сборки

## G-MAX TORNADO 150/250

1. Демонтаж металлической коробки
2. Вынуть все детали из коробки (кофра, стекло, зеркала, АКБ)
3. Поставить скутер на центральную подножку
4. Установить на багажник кофру
5. Залить электролит в АКБ
6. Прикрутить лобовое стекло
7. Прикрутить зеркала заднего вида
8. Установить АКБ под сидением (красный провод «+», черный или зеленый – «-»)  
*!!! Замок зажигания должен был выключен*
9. Проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа
10. Накачать колеса (2,0 – 2,2 bar)
11. Залить бензин (рекомендовано АИ-95)
12. Запустить двигатель:
  - включить зажигание
  - выжать тормоз
  - нажать кнопку «START»
13. Прогреть двигатель на холостом ходу 5-15 минут